

附件 3

第三十九批建设工程检测机构资质审查意见

| 序号 | 企业名称 | 申请内容 | 审查意见 | 盟市 |
|----|----------------------|---|------|------|
| 1 | 二连浩特市建泰工程检测技术有限公司 | 建筑材料及构配件、建筑节能 | 未通过 | 锡林郭勒 |
| 2 | 二连浩特市龙腾建筑工程检测有限公司 | 建筑材料及构配件、建筑节能 | 未通过 | 锡林郭勒 |
| 3 | 阿拉善盟坤鹏工程质量检测有限责任公司 | 建筑材料及构配件 | 未通过 | 阿拉善 |
| 4 | 阿拉善盟瑞丰工程咨询有限公司 | 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修 | 未通过 | 阿拉善 |
| 5 | 赤峰星阔建筑工程检测有限公司 | 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、建筑节能、市政工程材料、道路工程 | 未通过 | 赤峰 |
| 6 | 阿鲁科尔沁旗城乡建设工程质量检测有限公司 | 建筑材料及构配件、建筑节能、市政工程材料 | 未通过 | 赤峰 |
| 7 | 牙克石市拓源工程检测咨询有限公司 | 建筑材料及构配件、建筑节能、市政工程材料检测 | 未通过 | 呼伦贝尔 |
| 8 | 内蒙古大兴安岭建工工程技术有限公司 | 道路工程 | 未通过 | 呼伦贝尔 |
| 9 | 阿荣旗正集建筑工程质量检测有限公司 | 建筑材料及构配件、建筑节能 | 未通过 | 呼伦贝尔 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------|-----|------|
| 10 | 呼伦贝尔市诚安建筑工程质量检测有限公司 | 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能 | 未通过 | 呼伦贝尔 |
| 11 | 伊金霍洛旗宏泰城投工程检测技术有限责任公司 | 建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能、市政工程材料、道路工程 | 未通过 | 鄂尔多斯 |
| 12 | 五原县铭安科技有限公司 | 建筑材料及构配件 | 未通过 | 巴彦淖尔 |