

## 附件 5

## 第七批建设工程检测机构资质审查意见

序号	企业名称	申请内容	审查意见	盟市
1	呼和浩特市博渊科工工程检测试验有限公司	建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修	通过	呼和浩特
2	亿特利工程技术集团有限公司	主体结构及装饰装修	未通过	呼和浩特
3	阿拉善盟瑞丰工程咨询有限公司	建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修	未通过	阿拉善
4	乌兰察布市四子王旗景宏建设工程质量检测中心有限公司	建筑材料及构配件	未通过	乌兰察布
5	宁城县建设工程质量检测中心	建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能	未通过	赤峰
6	内蒙古众之信建筑工程质量检测有限公司	建筑材料及构配件、建筑节能	未通过	巴彦淖尔
7	内蒙古大川工程检测技术有限公司	建筑材料及构配件、建筑节能、主体结构及装饰装修	未通过	呼和浩特
8	二连浩特市建泰工程检测技术有限公司	建筑材料及构配件、建筑节能	未通过	锡林郭勒
9	乌海市建设工程质量检测有限责任公司	建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能、市政工程材料	未通过	乌海
10	通辽市经开材料检测技术有限公司	建筑材料及构配件、建筑节能	未通过	通辽
11	内蒙古工大岩土工程有限责任公司	地基基础	未通过	呼和浩特
12	通辽市辉煌建材检测有限公司	建筑材料及构配件、建筑节能	未通过	通辽
13	二连浩特市龙腾建筑工程检测有限公司	建筑材料及构配件、建筑节能	未通过	锡林郭勒
14	内蒙古圳灏检测有限公司	建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、建筑节能、市政工程材料、道路工程	未通过	兴安盟